

## TÖÖDE ÜLEANDMISE – VASTUVÕTMISE AKT

Tallinn

Käesolev akt on sõlmitud, et **Tellija, KÜ** ja **Töövõtja, OÜ**, keda esindab juhatuse liige, vahel selle kohta, et Töövõtja teostas:

- Gaasilõõride puhastamine katuselt
- Ventilatsiooni kanallide puhastamine katuselt
- Kardistamine

Aktille lisatud:

lisa nr 1 — ventilatsiooni ja gaasi lõõride uuring korterist

lisa nr 2 — korstna lõõri uuring ja lisa märkused

lisa nr 3. — eskiisi plaan koos korstnate ja lõõride asukohtade ning numbritega

Käesoleva akti allakirjutamisega kinnitab Tellija, et Töövõtja on teostanud tööd tähtaegselt, kvaliteetselt ning täies mahus.

Tellija poolt pretensioone ei ole.

***Lisa 2. Korstna lõõri uuring ja lisa märkused.***

<b>Lõõri nr.</b>	<b>Lõõri mõõt (sm)</b>	<b>Lõõri sügavus korstnast V (m)</b>	<b>Märkus</b>
<b>V11-1</b>	250X120	11,72	-
<b>V11-2</b>	250X120	14.57	-
<b>V11-3</b>	740x379	20,84	ühendatud gaasi seade, lõõr keldreni
<b>V11-4</b>	250X120	5,05	-
<b>V11-5</b>	250X120	6,71	-

8	7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10	9

2 treppikoda

8	7		6	5	4	3	2	1	
18	17	16	15	14	13	12	11	10	9

V15

V15.1

4	3	2	1
7	6	5	

V16

4	3	2	1
8	7	6	5

V17

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

V12

1	3	4
2		5

V11

2	1
3	4

V14

2	1
3	4

V13

16	1
15	2
14	3
13	4
12	5
11	6
10	7
9	8

V10