

**ELEKTRIPAIGALDISE ERAKORRALINE AUDIT**

Protokolli nr. **ETS-26-00105** Kuupäev: **20.04.2026**

Paigaldise registreerimisnumber: **EP-0218829**

Auditi läbiviimise aeg: **20.04.2026**

<b>Omanik</b>	Nimi:	_____
	Registrikood:	_____
	Aadress: -	_____
	Telefon:	_____
	E-post: -	_____
<b>Valdaja</b>	Nimi:	_____
	Registrikood:	_____
	Aadress: -	_____
	Telefon:	_____
	E-post: -	_____

<b>Projekteerija</b>	Nimi: Teadmata
	Registrikood: -
<b>Ehitaja</b>	Nimi: Teadmata
	Registrikood: -
<b>Kontrollmõõtmised</b>	Mõõte-teimi labor: _____
	Mõõtearuande number: 512-26

<b>Elektripaigaldise andmed</b>	Asukoht (aadress): Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, -72
	Nimetus: Korter 72
	Liik: 3. liigi elektripaigaldis
	Ehitamise/renoveerimise aasta: Teadmata
	Liitumisdokument: Ei esitatud
	Liitumispunkt/toitepunkt: koridori JK
	Peakaitsemed: liigvoolukaitselüliti C kar
	Nimivool (A): 1x20
	Nimipinge (V): 230
	Juhistikusüsteem: TN-C
	Toitekaabel, muud parameetrid: ol.olev

**Auditi tulemused:**

Kontrollitud osad (osised): kogu korter 72 elektripaigaldis

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-HD 60364 (osad 1, 4, 5, 6, 8), EEI-3, EVS-EN 61140

*Tähistused: V - vastab nõuetele, MV - mittevastavus, O - oluline puudus, OO - otsene oht, X - nõuet ei rakendata*

1	Käidukorraldus	X	16	Elektriseadmete/install. materjalide valik	V
2	Elektripersonali ohuteadlikkus	X	17	Madalpingejuhistikud	V
3	Käidukava, selle täitmine	X	18	Generaatorseadmed	X
4	Dokumentatsioon, joonised, skeemid	X	19	Turvatoitesüsteemid/EXIT valgustus	X
5	Mittevastavused ehitamise ajast	X	20	Kaabelküte	X
6	Laiendus- ja ümberehitustööd	X	21	Jaotlad ja jaoturid	X
7	Laiendus/ümberehitus dokumentatsioon	X	22	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	X
8	Kontrollmõõtmised	V	23	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
9	Seadmed, materjalid	V	24	Õhuliinid kuni 1000V	X
10	Kaitse otsepuute eest	V	25	Mastalajaamad	X
11	Kaitse kaudpuute eest	V	26	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
12	Kaitse kuumustoime eest	V	27	Õhuliinid üle 1000V	X
13	Liigvoolukaitse	V	28	Kõrgepingejuhistikud	X
14	Liigpingekaitse	X	29	Eripaigaldised	V
15	Välisloime arvestamine	X			

**Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus:** Ei

**Märkused:**

Elektripaigaldis ehitatud enne 2000 a. Korteris on pistikupesad ilma PE-kontaktita. Soovitus renoveerida vannitoa elektripaigaldis ja rajada PE-juhiga juhistik.

**Otsus:** Elektripaigaldis või selle osa vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada

**Järgmise auditi läbiviimise aeg:** -

**Juures viibis:**

**Ekspert:**

Käesoleva auditi protokoll on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemist: <https://jvis.ttja.ee>