


Sisu


1	Plaanid	2
2	Puupõrand on vaja välja lõhkuda.	5
3	Valada köögile uus betoonist põrand mis toetub maakivist vundamendile.	8
4	Keldri põrandad.	8
5	Keldri kaabeldamine	8
6	Keldri ventilatsioon.....	8
7	Uus küttesüsteem.....	8
8	Uued aknad.	9
9	Pööningutoa lagi.....	9
10	Muud tööd.....	11

Suuremal vanal puumajal on köögi põrand keldrisse kukkunud. Maja all on täiskelder paksude maakivist müüridega. Maja täpne vanus ei ole teada, kuid kindlasti on see vanem kui sada aastat.


1 Plaanid




Joonis 1 Kelder



Joonis 2 Esimene korrus



Joonis 3 Pööning



Joonis 4 Kelder ja esimene korrus.

2 Puupõrand on vaja välja lõhkuda.

Kandetalad on tahatud palgid ca 40cm läbimõõdus. Talade allosas on sooned. Soones on talade vaheline plangutis ca 4 cm. Talade peal on põrandalauad ca 4 cm. Lauad on omavahel ühendatud ümmarguste risttappidega. Põrandalauade ja alumise plangutise vahe on täidetud mullaga.





3 Valada köögile uus betoonist põrand mis toetub maakivist vundamendile.

Põrandas saab olema vesi põrandaküte.

Põranda kate on kivi plaat.

4 Keldri põrandad.

Keldris on hetkel muldpõrandad. Ühes ruumis on telliskivi sillutis. Kogu kelder saab betoonpõrandad.

5 Keldri kaabeldamine

Keldris puudub hetkel elekter

Tuleb välja ehitada

- üld valgustus
- katlamaja toide
- ventilatsiooni toide
- igas ruumis üks seinapistik.

6 Keldri ventilatsioon.


Keldrisse tuleb paigaldada sundventilatsioon, mis eemaldab liigniiskuse.

7 Uus küttesüsteem.

Hetkel on majas üks korralik ahi, üks kamin koos soojamüüriga, väikene puupliit soojamüüriga ja väikene raudahi vannitoas. Need jäävad kõik alles.

Maja esise muruplatsi sisse paigutatakse maakütte torustik.


Keldrisse paigaldatakse maakütte seadmed



Uus köögi põrand on varustatud põrandaküttega. Muudesse esimese korruse tubadesse tuleb paigaldada radiaatorid. Tubade kõrgus 3,8 meetrit.

8 Uued aknad.

Olemasolevad aknad on osaliselt sada aastat vanad ja ei pea sooja. Seoses uue küttesüsteemiga on vaja kõik aknad välja vahetada. Maja ei ole muinsuskaitse all kuid maja välisilme peaks jääma võimalikult samaks. Väljaspoole jääv akna profiillaudadest raamistus on rahuldavas seisus ja võib võimaluse korral endine jääda.



Kahekordsed pakett aknad puidust raamidega.

Valget värvi.

Kahel tagauksel on ukse kohal aken. Uksed on uued ja ei vaja väljavahetamist. Ukse kohal aknad ei pea lahti käima.

Kolmepaneelilistel pööningu akendel kaks äärmist paneeli avanevad, keskmine on paigal.

Kõrgetel toa akendel ülemine paneel ei avane. Alumised mõlemad paneelid on avatavad.


9 Pööningutoa lagi

Maja seisis mõnda aega peremeheta ja puuduva korstnapühkija luugi kaudu sadas vihma sisse. Sellel kohal on lokaalselt lagi sisse kukkunud.

Tuleb vanade talade kõrvale paigaldada kolm

uut laetala ja ehitada sinna vahele uus lagi. Altpoolt kipsplaat. Pealtpoolt ükskõik milline sobiv materjal mis peal kõndimist kannatab ja vahepeale soojustus.





10 Muud tööd

Tööde käigus võib välja tulla muid kahjustusi mis vajavad parandamist