

Ehitusteatis nr

Kuupäev 27.11.2020

Ehitustegevuse liik

Laiendamine kuni 33%,Hoone,Elamu ja selle teenindamiseks vajalik hoone,Jah,Ehitisealuse pinnaga üle 60 m2,Laiendamine,Olemasoleva hoone kompleksne rekonstrueerimine,Olemasoleva hoone fassaadi rekonstrueerimine koos soojustamisega,Olemasoleva hoone katuse rekonstrueerimine koos soojustamisega,Olemasoleva hoone välimiste avatäidete asendamine,Olemasoleva hoone ventilatsioonisüsteemi muutmine või terviklik asendamine,Olemasoleva hoone küttesüsteemi muutmine või terviklik asendamine,Olemasoleva hoone tarbeveesüsteemi muutmine või terviklik asendamine,Olemasoleva hoone kanalisatsioonisüsteemi muutmine või terviklik asendamine,Olemasoleva hoone elektrisüsteemi muutmine või terviklik asendamine

Taotleja

Kontaktisik
E-post
Kontaktaadress

Telefon

Ehitusprojekti koostaja

Kontaktisik
E-post

Ehitise andmed

Ehitisregistri kood
Ehitise nimetus Elamu

Ehitise asukoht

Ehitise koha-aadress

Harju maakond, Viimsi vald, Tammneeme küla

Katastritunnus

Katastriüksuse koha-aadress

Harju maakond, Viimsi vald, Tammneeme küla

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1.		2.		3.	
4.		5.		6.	
7.		8.		9.	

Ehitise tehnilised andmed

Ehitisealune pind (m ²)	206
Maapealse osa alune pind (m ²)	206
Maapealsete korruste arv	2
Maa-aluste korruste arv	0
Kõrgus (m)	7
Pikkus (m)	22,3
Laius (m)	14
Sügavus (m)	0,5
Suletud netopind (m ²)	278,2
Kõetav pind (m ²)	278,2
Maht (m ³)	1 012
Maapealse osa maht (m ³)	1012
Üldkasutatav pind (m ²)	0
Tehnopind (m ²)	7.7

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
11101	Üksikelamu	108.9	
KOKKU (m ²)		108.9	

Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	võrk
Kanaliseerimise liik	võrk
Soojusvarustuse liik	lokaalküte
Soojusallikas	katel, soojuspump, ahi, kamin, pliit
Energiaallikas	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt), maasoojus + elekter, õhusoojus + elekter
Ventilatsiooni liik	sundsissepuhe ja -väljatõmme, soojustagastusega ventilatsioon
Jahutussüsteemi liik	puudub
Võrgu- või mahutigaasi olemasolu	puudub

Täiendavad andmed

Liftide arv 0

Konstruksioonid ja materjalid

Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal	tellis
Välisseina välisviimistluse materjal	krohv
Välisseina liik	tellis, väike- või suurplok (vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon jms)
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal	monoliitne raudbetoon

Vahelagede kandva osa materjal

monoliitne raudbetoon

Katusekatte materjal

katusekivi, bituumen või PVC plaat või
rullmaterjal

Eluruumi andmed

Elu- ruumi nr	Eluruumi sisse- pääsu korrus	Eluruumi tubade arv	Eluruumi pind (m ²)	Eluruumi kõetav pind (m ²)	Eluruumi köökide arv	Eluruumi avatud köökide arv	Eluruumi rõdude ja lodžade pind (m ²)
	Gaasi- paigaldise olemasolu	Pesemis- võimalus	Tualett	Soojus- varustuse liik	Soojus- allikas	Energia- allikas	Aadress
	2	5	108.9	0	1		
	puudub	saun	vesiklosett	lokaalküte	katel	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)	Hallikivi tee 1

Kokku eluruumide pind
(m²)

108.9

Kokku elurume

1

Esitatavad dokumendid

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
EP v02	20017_EP_v02_ _2020- 11-26.asice	Ehitusprojekt	20017	27.11.2020		
	20017_EP_AS- 4- 02_v02_asendip laan.pdf	Fail konteinerist	20017	27.11.2020		
	20017_EP_AR- 3- 01_v02_seletus kiri.pdf	Fail konteinerist	20017	27.11.2020		
	20017_EP_AR- 5- 01_v02_1korru eplaan.pdf	Fail konteinerist	20017	27.11.2020		
	20017_EP_AR- 5- 02_v02_2korru eplaan.pdf	Fail konteinerist	20017	27.11.2020		
	20017_EP_AR- 5- 05_v02_katusep laan.pdf	Fail konteinerist	20017	27.11.2020		
	20017_EP_AR- 6- 01_v02_loige1.p df	Fail konteinerist	20017	27.11.2020		
	20017_EP_AR- 6- 02_v02_kaguloe .pdf	Fail konteinerist	20017	27.11.2020		

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	20017_EP_AR- 6- 03_v02_kirreede l.pdf	Fail konteinerist	20017	27.11.2020		
	20017_EP_AR- 7- 01_v02_solmed. pdf	Fail konteinerist	20017	27.11.2020		
	20017_EP_AS- 4- 01_v02_asendis keem.pdf	Fail konteinerist	20017	27.11.2020		