

3 Kultuuriväärtuslike detailide loetelu

Det. nr	Nimetus	Foto
1	Ehitusaegne välisuks VU-1 (vt lisa 4)	

2	Ehitusaegne välisuks VU-2 (vt lisa 4)	
3	Ehitusaegsed trepikoja uksed 1–3 korrusel	

4	Ehitusaegne keldri uks profileeritud piirdeliistudega	
---	---	---

5	Ehitusaegsed ukсед kahe tahvliga	
6.1	Ehitusaegsed aknad (koos sulustega - vt lisa 5) profileeritud küljeliistude ja simsidega (vt lisa 4)	

6.2	Irdsed aknad keldris ja pööningul	
7	Ehitusaegsed risaliidi aknad (vt lisa 4)	


8	Ehitusaegsed risaliidi aknad (vt lisa 4)	
9	Ehitusaegne risaliidi kohal paiknev aken profileeritud küljeliistude ja simsidega (vt lisa 4)	
10	Ehitusaegsed trepikoja aknad (vt lisa 4)	

11	Ehitusagsed trepikoja akna piirdeliistud	
12	Ehitusaegsed soklikorruse aknad (vt lisa 4)	

13	Ehitusaegsed soklikorruse aknad (vt lisa 4)	
14	Risaliidi metallistpiire (paiknemine vt lisa 4)	
15	mälestustahvel 25. mai 1979	
16	20. saj algus dekoratiivmaaling keldri seintel	

17	20. saj. algus kastiga wc veepaak	
18	Paekivist trepp keldris	

19	Ehitusaegsed trepikoja vahemademetest betoonkiviplaadidest põrandad	
20	Ehitusaegsed akna metallist piirde trepikojas	
21	Originaal uksekell	
22	Originaal korterinumbr	

23	Originaal trepikoja ukse sulus	
24	Ehitusaegne trepi piire koos trepiga	