


FOTOD EHTUSAJAST, 1983



1. Vaade idast



2. Vaade läänest

FOTOD OLEMASOLEVAST OLUKORRAST, OKTOOBER 2021



3. Vaade idast



4. Vaade põhjast



5. Vaade läänest



6. Vaade lõunast



7. Vaade idas keldrisse käigu süvendile



8. Akende paled (idakülje elutoa aknad)



9. Sadeveelehter hoone loodenurgas



10. Hoone loodenurga vihmaveetoru ja räastakast



11. Sadeveelehter hoone edelanurgas



12. Hoone edelanurga vihmaveetoru ja räastakast



13. Vaade katuse põhjaosale



14. Vaade katuse lõunaosale



15. Vaade katusetasandite liitumisele läänes + korstnad



16. Räästakasti tagune vihmaveerenn lõunaküljes



17. Räästakasti tagune vihmaveerenn + lehter lõunaküljes



18. Vaade räästakasti loodenurga siseküljele (paremal vihmaveerenn)