


						
Title:						
Köögile uus betoonist põrand						
bv	Approved date	Document number	Rev	Page	of	
	28/05/202	KKK4573	00	1	6	

Sisu

- 1 Plaanid 1
- 2 Puupõrand on vaja välja lõhkuda. 3
- 3 Valada köögile uus betoonist põrand mis toetub maakivist vundamendile. 6


Suuremal vanal puumajal on köögi põrand keldrisse kukkunud. Maja all on täiskelder paksude maakivist müüridega. Maja täpne vanus ei ole teada, kuid kindlasti on see vanem kui sada aastat.

1 Plaanid




Joonis 1 Kelder

						
Title:						
Köögile uus betoonist põrand						
by	Approved date	Document number	Rev	Page	of	
	28/05/202	KKK4573	00	2	6	



Joonis 2 Esimene korrus

						
Title:						
Köögile uus betoonist põrand						
by	Approved date	Document number	Rev	Page	of	
	28/05/202	KKK4573	00	3	6	



Joonis 3 Kelder ja esimene korrus.

2 Puupõrand on vaja välja lõhkuda.

Kandetalad on tahatud palgid ca 40cm läbimõõdus. Talade allosas on sooned. Soones on talade vaheline plangutis ca 4 cm. Talade peal on põrandalauad ca 4 cm. Lauad on omavahel ühendatud ümmarguste risttappidega. Põrandalaudade ja alumise plangutise vahe on täidetud mullaga.

						
Title:						
Köögile uus betoonist põrand						
hv	Approved date	Document number	Rev	Page	of	
	28/05/202	KKK4573	00	4	6	



						
Title: Köögile uus betoonist põrand						
by	Approved date 28/05/202	Document number KKK4573	Rev 00	Page 5	of 6	



						
Title: Köögile uus betoonist põrand						
by	Approved date 28/05/202	Document number KKK4573	Rev 00	Page 6	of 6	

3 Valada köögile uus betoonist põrand mis toetub maakivist vundamendile.

Põrandas saab olema vesi põrandaküte.

Põranda kate on kivi plaat.