

AS Tallinna Vesi

Tel. 62 62 200, tvesi@tvesi.ee

Kuupäev.....

AS Tallinna Vesi esindaja:

..... /nimi/

Avastas objekt: / aadress/

Järgnevad puudused:

- | | | |
|---|---|--|
| ☒ puudub veearvesti konsool | ☐ torud ja/või veearvesti konsool on väändes/paindes | ☐ puudub sulgeelement enne veearvestit |
| ☒ torud ei ole jäigalt kinnitatud | ☐ rikutud või amortiseerunud veearvesti konsool | ☐ puudub sulgeelement peale veearvestit |
| ☐ kinnitamata veearvesti konsool | ☐ torud on amortiseerunud | ☐ puudub ligipääs veemõõdusõlmele |
| ☒ puudub tühjenduskraan | ☐ puudub nõuetekohane plommimisvõimalus | ☐ veekulule mittevastav veearvesti |
| ☐ sulgeelemendid ei sulgu | ☐ veevõttu võimaldav ühendus enne veearvestit | ☐ tuletõrjesiiber on avatud |
| ☐ plomm on eemaldatud | ☐ avatavad liitmikud enne veearvestit | |

Nõuded: REKONSTRUEERIDA VEEVÕTUKU SÕLM
VASTAVALT TEHNILISTELE NÕUETELE

Mittevastavuse likvideerimise tähtaeg: ☒ kolm kuud

☐ kuus kuud

☐ 1 aasta

AS Tallinna Vesi esindaja: ÜLLAR TUBLI
 /ees- ja perekonnanimi/

/allkiri/

/tel/

Omanik või tema esindaja:

/ees- ja perekonnanimi/

/allkiri/

/tel/