

6. Joonised ja fotod olemasolevast olukorrast




Foto nr 1: Fotel on kujutatud asukoha skeem, millel näidatud ringis on rekonstrueeritava hoonevälise reoveekanaliseerimisitoru asukoht. **Kujutatud trassi asukoht on ligikaudne ja töövõtja täpsustab asukoha uuritgute käigus.**



Foto nr 2: Fotel kujutatud kaev, millesse suubub rekonstrueeritav kanalisatsioonitrass.




Foto nr 3: Fotodel on kujutatud hoonesisene trassiosa, mis kuulub rekonstrueerimisele.




Foto nr 4: Fotel on kujutatud lasketiiru olmeosas eemaldatav kanalisatsioonitorustiku siiber (punkt 2.1.2).




Foto nr 5: Fotel on kujutatud sadeveekaevude asukohad hoone katusel, mille vaheline hoonesisene sadeveekanalisatsiooni torustik kuulub rekonstrueerimisele.




Foto nr 6: Fotel on kujutatud sadeveekaevust 1 alguse saav hoonesisene sadeveekanaliseerimisvõrk, mis kuulub eemaldamisele ning tuleb viia töökoja poolsele seinale.



Foto nr 7: Fotol on kujutatud sadeveekaevust 2 alguse saav hoonesisene sadeveekanaliseerimise torustik, mis kuulub rekonstrueerimisele.




Foto nr 8: Fotel on kujutatud sadaveekanalisatsiooni püstak, mis kuulub rekonstrueerimisele.