

PEAMISED MURED:

1. Pliit ajab idatuulega sisse ja idatuulega tuld teha ei saa.
2. Kamin ajab läänetuulega sisse ning puid lisades viskab pahmaka alati sisse.
3. Kaminasüdamiku tagasein on lagunev.
4. Korstnad on nõgised - tuleohutus.
5. Pitsid lagunevad.

KÜSIMUSED:

1. Miks sisse ajab ja sooviks nende lahendust, et iga ilmaga tuld saaks teha.
2. Kas korstnapitside krohvimisest tugivõrguga ning metalltoru korstnasse lisamisest piisab või on vaja korstnapitsid uuesti laduda?
3. Kui tuleohtlikud on nõgised korstnad?

Mõlemad korstnad on 90cm x 51cm. Hetkel toimub maja kütmine pliidiga, kaminaga ning õhksoojuspump on temperatuuri hoidmiseks. Kütteperioodil on teise korruse uks suletud ning teist korrust hetkel veel ei köeta, kuid 2026 sügisel on soov seda tegema hakata. Peale teist korrust on kolmas korrus, mis on soojustamata ehk korsten läbib erinevaid temperatuure. Lisaks on ka kütmata kelder, kust korsten alguse saab.


KÜTTEKEHA #1 / PLIIT

Küttekeha on pliit soojamüüri. Idatuulega ei saa tuld teha, sest ajab kohe sisse ning puhub ka soojamüüri alumisest peldist tuhka välja. Teisel korrusel sooja väljalasked puuduvad, kütab ainult soojamüüri.



Siin on pliidi soojamüür, alumisest luugist tuleb idatuulega tahma ja tuhka. Soojeneb kiiresti ning sellega probleeme pole.

Alumisel pildil on näha pliidi korsten pööningul. Korsten on nõgine ja saanud vihmakahjustusi. Katusevahetus tuleb 2024 suvel. Viimastel piltidel on korstnapits, kust on näha kivide lagunemist, ligipääsu ning asetust maja suhtes.







KÜTTEKEHA #2 / KAMIN

Küttekeha on kamin, mis kütab seina taga olevat magamistuba ning kahte tuba üleval korrusel. Hetkel on teise korruse soojaväljutustorud kinni pandud, kuid 2026 sügisel on plaanis avada ning hakata neid kasutama, et teist korrust ka kütta. Kaminal on kaks siibrit. Ülemine siiber avab kamina ning alumine siiber reguleerib soojendatavat plaati, mida köetakse. Kamin on viimase kahe aasta jooksul hakanud rohkem sisse ajama ning eriti on seda märgata läänetuulega. Puid kaminasse visates ajab alati sisse. Akna avamine aitab veidi, kuid mitte palju. Esimesel pildil on näha küttekeha ning teisel pildil kamina sisemust. Juhin tähelepanu, et kamina tagaseina plaat on purunemas ning tõenäoliselt vajab uuendamist.



PRIMO (Cheminees Philippe)

Tehnilised andmed :

Référence : PRIMO

Kaal : 139 Kg

Nominaal võimsus : 12 kW

Maximum võimsus :15 kW

Kasutegur: 70%

Suitsutoru ava diameeter: d.230,

Suitsugaaside temperatuur: 393°c

Köetav ruumala: 450 m3

Halu pikkus: 50cm

Puhas klaas

Type : I.G.B.sf.Em

Combustible : Bois

Hind 1253€

Norme : NF D 35.376



Soodushind 963€



Kaminasüdamiku Primo tagasein(Cheminees Philippe)

Kategooria

Ahju-, kamina- ja pliiditarvikud

Artikkel 600 4761-2, plaadi tagaküljel.Sobib Cheminees Philippe kaminasüdamikele PRIMO, Les Radiantes 600 ja Cheminees Godin südamikule DEFI.

Hind: 220€



Siin pildil on näha magamistuba. Magamistoa lagi on sooja sisenemise juurest tohutult must. Kui kamin ajab sisse, on seda ka magamistoas tunda.



Järgnevatel pildidel on teise korruse kaks tuba ning nendesse tulevad sooja õhu väljalasked. Toad asuvad kõrvuti ning väljalasked peegelpildis.



Järgnevatel piltidel on kamina korsten ning sellele ligipääs.





