

ELEKTRIPAIGALDISE KONTROLLMÕÕTMISTE ARUANNE NR MA2312120

MHV Elektrikontroll OÜ	Võidu 3, Rakvere
Registreerimisnumber	11480339
Ehitis	Korterelamu ühiskasutuses olev elektripaigaldis
Ehitise aadress	Tallinn, Tedre tn 33a
Ehitise omanik	Tallinn, Tedre tn 33a korteriühistu (80177072)
Tellijä	Tallinn, Tedre tn 33a korteriühistu
Tellijä aadress / kontaktandmed	Tallinn, Tedre tn 33a

Sisukord	Testi nimi	Protokolli nr
2	Kaitse - , PEN - , ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematus kontroll	MA2312120-5
3	Kaitserakendamise kontroll	MA2312120-6
4	Maandus	MA2312120-7
5	Rikkevoolukaitse teim	MA2312120-8

Mõõtmised teostas ja kinnitas:

Nail Kovajev



Aruanne loodi: 11.12.2023

Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Mõõteprotokolli number: MA2312120-5

Kaitse -, PEN -, ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematus kontroll

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-KJK

Tellijä: Tallinn, Tedre tn 33a korteriühistu
Ehitis: Korterehamu ühiskasutuses olev elektripaigaldis
Ehitise omanik: Tallinn, Tedre tn 33a korteriühistu (80177072)
Ehitise aadress: Tallinn, Tedre tn 33a

Mõõtmised toimusid: 04.12.2023 - 04.12.2023
Mõõdetud nimivooluga DC: 0,2A
Mõõtur: AAA - KEW 4200
Järgmine kalibreerimine: 27.04.2025
Mõõtur: AAA - KEW 6016
Järgmine kalibreerimine: 27.04.2025

Tähisted: J - kontakt rahuldab; E - kontakt puudub või ei rahulda; Oomiline väärtus - antud rühmaliini suurim takistuse väärtus

Seade, mille suhtes mõõdeti	Rühma/liini nr	Kontrollitava seadme/ahela nimetus	Kontrollitava seadme element				Märkused
			PE-klemm	Kere	Kaablikest, metalltarind	PEN	
Toitepunkt		PJK	J			J	
Kordusmaandus		PJK				J	
I trepikoda		töökoda pp	E				
I trepikoda		soojussõlm pp	E				
I kelder		pp	E				

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Nail Kovajev



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Mõõteprotokolli number: MA2312120-6

Kaitserakendamise kontroll

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Address: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-RS

Tellijä: Tallinn, Tedre tn 33a korteriühistu
Ehitis: Korterehamu ühiskasutuses olev elektripaigaldis
Ehitise omanik: Tallinn, Tedre tn 33a korteriühistu (80177072)
Ehitise address: Tallinn, Tedre tn 33a

Mõõtmised toimusid: 04.12.2023 - 04.12.2023
Mõõtur: AAA - KEW 4200
Järgmine kalibreerimine: 27.04.2025
Mõõtur: AAA - KEW 6016
Järgmine kalibreerimine: 27.04.2025

Tähised: AN - kordsus on alla normi; PN - kordsus lubatud vea piires; VMU - väljaspool akrediteeritud mõõteulatust

Rühma/liini nr	Kontrollitava seadme/ahela nimetus	Kaitse				Mõõdetud näivtakistus (Ω)	Mõõdetud või arvutatud lühisvool (lk A)	Arvutuslik lühisvoolu kordsus (kr = lk/ln)	Märkused
		Tehas/tüüp	Karakteristik	Vähim lubatud lühisvoolu kordsus	Nimivool sättevool (A)				
I trepikoda	IV korrus	GE/G63	C	10	63	0,41	560,98	8,9	
II trepikoda	V korrus	GE/G63	C	10	63	0,37	621,62	9,87	
III trepikoda	V korrus	GE/G63	C	10	63	0,25	920,0	14,6	

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Nail Kovajev



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Mõõteprotokolli number: MA2312120-7

Maandus

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Aadress: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-MT

Tellijä: Tallinn, Tedre tn 33a korteriühistu
Ehitis: Korteralamu ühiskasutuses olev elektripaigaldis
Ehitise omanik: Tallinn, Tedre tn 33a korteriühistu (80177072)
Ehitise aadress: Tallinn, Tedre tn 33a

Mõõtmised toimusid: 04.12.2023 - 04.12.2023
Mõõtur: AAA - KEW 4200
Järgmine kalibreerimine: 27.04.2025
Mõõtur: AAA - KEW 6016
Järgmine kalibreerimine: 27.04.2025

Õhutemperatuur (°): -7
Pinnas: Külmunud
Vahetult mõõtmisele eelnenud või mõõtmise ajal esinenud sademed: Ei
Mõõtmise ajaks eraldati maanduskontuur lahti: Ei
Maandustakistuse mõõtmise meetod: Tangimeetod

Tähisted: VMU - Väljaspool akrediteeritud mõõteulatust

Ehitis/seade	Mõõdetud takistus (Ω)	Korrektuuritegur	Tegelik takistus (Ω)	Märkused
kordusmaandus	6,0	1,0	6,0	

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Nail Kovajev



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.

Mõõteprotokolli number: MA2312120-8

Rikkevoolukaitse teim

EAK poolt akrediteeritud katselabor reg. nr.: L219
MHV Elektrikontroll OÜ
Address: Võidu 3, Rakvere
Viitenumber: EPM-RVKL

Tellija: Tallinn, Tedre tn 33a korteriühistu
Ehitis: Kortere lamu ühiskasutuses olev elektripaigaldis
Ehitise omanik: Tallinn, Tedre tn 33a korteriühistu (80177072)
Ehitise address: Tallinn, Tedre tn 33a

Mõõtmised toimusid: 04.12.2023 - 04.12.2023
Mõõtur: AAA - KEW 4200
Järgmine kalibreerimine: 27.04.2025
Mõõtur: AAA - KEW 6016
Järgmine kalibreerimine: 27.04.2025

Tähised: A - tundlik vahelduv- ja alalisvoolule; AC - tundlik ainult vahelduvvoolule
Ja - rakendub; Ei - ei rakendu

Rakendusae: I Δn - Jah <300ms; Ei > 300ms; 5 IΔn (ms) - Jah <40ms; Ei > 40ms

Kaitse		Selektiivne	Liigvoolukaitse (A)	Nimivool (A)	Rikkevool (A)	Vooluliik	Rakendumise kontroll						Proovimine kontrollnupuga	Märkused*
Jaotusseade, rühma/liini nr	Tüüp/tootja						$\frac{1}{2} I \Delta n$ 0°	$\frac{1}{2} I \Delta n$ 180°	I Δn 0°	I Δn 180°	5 I Δn 0° (ms)	5 I Δn 180° (ms)		
K11	GE/R.C.D.	Ei	16	25	0,03	AC	Ei	Ei	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	I tr
K12	GE/R.C.D.	Ei	16	25	0,03	AC	Ei	Ei	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	I tr

Mõõtmised teostas ja kinnitas:
Nail Kovajev



*Arvamused, hinnangud on väljaspool akrediteeringut.
Tulemused kehtivad ainult katsetatud objektidele, akrediteeritud on ainult mõõtmine.