

Ehitusteatis nr 2311201/19014

Taotlus/teatis

Taotluse/teatise andmed

Dokument Ehitusteatis nr 2311201/19014
Dokumendi kuupäev 01.09.2023
Menetlev asutus Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Seotud isikud

Roll	Isikukood/ Registrikood	Nimi (kontaktsik)
Taotleja/Teataja	12901903	
Ehitusprojekti koostaja	12901903	
Dokumendi esitaja	12901903	

Seotud ehitised

Jrk	Ehitise nimetus	EHR kood	Ehitise aadress
1	elamu		Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa,

Ehitis

Ehitustegevuse info

Näitaja	Taotluse andmed
Hoone liik	Eluhoone
Ehitisealune pind ja kõrgus	Ehitisealuse pinnaga üle 60 m ²
Ehitis on vees, kaldaga ühendamata	Ei
Kavandatav tegevus	Ehitise ümberehitamine
Ehitustegevuse täpsustus	Fassaadi rekonstrueerimine, Katuse rekonstrueerimine, Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmine või asendamine
Alusdokument	
See tegevus on	Teatisekohustuslik

Ehitise üldinfo

Näitaja	EHR andmed	Taotluse andmed
Ehitise liik	Hoone	
Ehitise nimetus	elamu	
Ehitisregistri kood		
Omandi liik	kinnisasi	
Ehitise seisund	Olemas	
Esmane kasutusaasta	1918	
Esmase kasutuselevõtu aasta on oletuslik	ei	
Ehitise aadress	Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa,	

Ehitise kasutamise otstarbed

Näitaja	EHR andmed	Taotluse andmed
Kasutamise otstarve, eluruumi pind (m ²)	Muu kolme või enama korteriga elamu (11222), 273,0	Muu kolme või enama korteriga elamu (11222), 273,0
Kasutamise otstarve, mitteeluruumi pind (m ²)		
Eluruumide pind kokku	273,0	273,0
Mitteeluruumide pind kokku	0,0	0,0

Ehitise mõõtmised

Näitaja	EHR andmed	Taotluse andmed
Ehitisealune pind (m ²)	206,0	
Maapealse osa alune pind (m ²)		
Köetav pind (m ²)	325,0	
Suletud netopind (m ²)	476,1	
Üldkasutatav pind (m ²)	203,1	
Tehnopind (m ²)		
Maapealsete korruste arv	2	
Maa-aluste korruste arv		
Kõrgus (m)		
Absoluutne kõrgus (m)		
Pikkus (m)		
Laius (m)		
Sügavus (m)		
Maht (m ³)	1 724,0	
Maapealse osa maht (m ³)		

Ehitise konstruktsioonid ja materjalid

Näitaja	EHR andmed	Taotluse andmed
Vundamendi liik	madalvundament	
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik	puit	
Välisseina liik	puit	palk; muu: Vahetäiteta sõrestik
Välisseina välisviimistluse materjali liik	puit	puit (vooder)
Vahelagede kandva osa materjali liik	puit	
Katuse ja katuslagede kandva osa materjali liik	puit	
Katusekatte materjali liik	eterniit	plekk

Ehitise tehnilised näitajad

Näitaja	EHR andmed	Taotluse andmed
Elektrisüsteemi liik	võrk	
Veevarustuse liik	võrk	
Kanalistatsiooni liik	võrk	
Soojusvarustuse liik	kohtküte	
Soojusallika liik	ahi, kamin, pliit	
Energiaallika liik	tahke (puit, turvas, brikett, puitgraanul, saepuru vmt)	
Ventilatsiooni liik		
Jahutussüsteemi liik		
Võrgu- või mahutigaas	puudub	
Liftide arv	0	

Ehitise asukoht

Kuju nr	Näitaja	EHR andmed	Taotluse andmed
---------	---------	------------	-----------------

Ehitise asukohaandmeid dokumendiga ei muudeta

Ehitise osad

Osa nr	Näitaja	EHR andmed	Taotluse andmed
Kokku			
	Kokku eluruume, pind (m2)	9, 273,0	
	Kokku mitteeluruume, pind (m2)	0, 0,0	
	Ehitise osade pind kokku (m2)	273,0	
	Köetav pind (m2)	0,0	
	Rõdude ja lodžade pind (m2)	0,0	
	Tubade arv	10	
	Köökide arv	9	
	Avatud köökide arv	0	

Dokumendid

Dokumendi liik: Energiamärgis

Jrk	Ehitise EHR kood	Energiamärgise liik	Energiamärgise number	Energiaklass
1	101031979	Olemasoleva hoone energiamärgise teatis	1811567/00314	G