


VAATLUSRAPORT

Raporti Nr.: 2	Tellija viide :	Tellija :	Linn / maakond : TARTU	Tänav :	Asukoht : Hoov
Kuupäev : 4.10.2021	Auto Nr.:	Operaator : Raino Mägimets	Puhastatud :	Kaevuvahe kasutus :	Üldhinne : 2

Ilm : Temperatuur : Vaad. suund : Allavoolu Vaad. põhjus :	Kaardi Nr : Salv. Nr. : Salv. tüüp : Vaatlusmeetod: KS60DB	Ülakaev : K2 Alakaev : K1 KV pikkus : 14,13 m Toru tunnus :
Ehit. oluk. : Eksp. oluk. : Herm. oluk. : Veatüüp : lähivajum.	Kuju : Läbimõõt : 160 mm Materjal : PVC Pinnatud :	
Märkus : materj. PVC 160		

1:126 m. T - % Tähelepanek

Hinne



0



0,95 m



14,13 m

0

Fotod

Linn : TARTU	Tänav :	Kuupäev : 4.10.2021	Dokumendi Nr.: 2	Toru tunnus :
------------------------	---------	-------------------------------	----------------------------	---------------



Pilt: K2_K1_2_125416_1_A.JPG, 00:00:00
0,95m, Uuringu algus



Pilt: K2_K1_2_125638_2_A.JPG, 00:01:56
14,13m, Uuringu lõpp

Kaevuvahe: 2

Vaatlus: 1

Kuupäev: 4.10.2021

Vaatleja: Raino Mägitets

Koht:

Tänav:

K2

Algkõrgus: 0,00

K1

Lõpp-kõrgus: -0,12

Kõrgus(m.)

1 : 20

~~~~>  
|--->  
Kalle (%)  
Mõõdetud: -0,88  
Vajalik: -0,58

F-vajumine

A B C D

Arvutatud kõrgus

Toru (joonis)

Kat. A

Kat. B

Kat. C

Väljas A

Väljas B

Väljas C

Kaevuvahe pikkus: 13,63

1,0 1,6 2,3 3,0 3,7 4,4 5,0 5,7 6,4 7,1 7,8 8,4 9,1 9,8 10,5 11,2 11,9 12,5 13,2 13,9 14,6 (m.)

1 : 64

Toru kuju: Toru kõrgus: 160,00 Toru laius: 0,00

Kat. A: 0,03

Kat. B: 0,045

Kat. C: 0,075

ET

1

Läbivajumised

0,08

F-toru

0,0059

Isepuh.kat.

B

// Lehekülg: 3