

LISAD

Lisa 1. Asendiskeem. Maa-ameti kaardirakenduse mitteametlik väljavõte



*punasega on märgitud Lisa 4 eksterjöörifotode pildistamise suunad

Lisa 2. Ajalooline foto 20. sajandi I poolest
Kuressaare, tänav. Arvatav dateering 1914. Saaremaa Muuseum SA fotokogu



Lisa 3. Fotod olemasolevast seisukorrast
01.08.2022,



1. Vaade elamule kirdest, tänavalt.



2. Vaade elamule kagust.

Lisa 3. Fotod olemasolevast seisukorrast

01.08.2022,



3. Elamu hoovifassaad, vaade idast.



4. Põhjapoolse suurema väljaehitise sissepääs, kus on säilinud algupärane ukse valgusmikaken. Kõrval näha hilisemad paarid kuivkäämlad. Vaade loodest.



5. Lõunapoolne otsafassaad, kus sein on osaliselt välja vajunud. Vaade edelast.



6. Viilu veelaua all on säilinud tõenäoliselt üks algne lai voodrilaud, samuti laudisega samas tasapinnas algupärane lai nurgalaud.

Lisa 3. Fotod olemasolevast seisukorrast
01.08.2022,



7. Tänavapoolne pikifassaad, mille sokkel on dekoratiivselt vooderdatud kollaste keraamiliste tellistega. Säilinud on algupärased ukse ja akende piirdeliistud, osad lengid, valgmikaken ja mõnest varasemast ümberehitusperioodist puidust kahepoolne tahveldatud peauks



8. Peasissepääsu algupärane leng ja profileeritud horisontaalimpost.

Lisa 3. Fotod olemasolevast seisukorrast

01.08.2022,



9. Esifassaadi akna algupäraseid profileeritud piirdeliistud, leng, hinged ja tõenäoliselt varasemate luukide või markiisi kinnituskonksud.



10. Algupärase aknalengi vertikaalimpostil säilinud ajalooline kinnituskonks.



11. Algupärane laudisega samas tasapinnas lai faasiga nurgalaud, tuulekast ja selle alune karniis.



12. Hoovipoolse sissepääsu algupärased piirdelauad, valgmik ja varikatuse profileeritud otstega sarikad.



13. Peatrepikoja sisemised klaasitud tahveluksed.



14. Peatrepikoja algupärane puittrepp ja trepialune koos puidust lauduksega.



15. Vaade tänavaäärse hoonemahu pööningule põhjast. Näha lõunapoolses osas eemaldatud laetalade piirkond.



16. Vaade tänavapoolse hoonemahu pööningule lõunast. Näha viltu laotud korstnajaklg ja ajalooliselt välja ehitatud pööningutoa palkseinad.




17. Vaade hoone põhjapoolse mahu põõningule idast.




18. Vaade põõningutoa palkseintele.

Изображенный на нижесприведенном
чертеже земельный участок заключаетъ
въ себя:
въ части Б. триста двѣ / 302 / квад. сажокъ
городской оброчной земли, и
въ части А. да крѣп. № 577. двѣсти
шестьдесятъ пять / 265 / квад. сажень
тридцать три / 33 / квад. футовъ земли,
состоящий въ личной собственности вѣд.
Дружбыца. —



F. 2110
N. 1
S. 1056




ФРЕЙНДЛИХЪ

Городской архитекторъ: И. М. Сидоровъ

Plan, Beschreibung und Taxation

des in *der Stadt Strensburg* im Stadttheil, Quart. sub Hyp.-N^o *517* a
Lange Strasse belegenen Immobils, gehörig der *Frau Elise Heffen*

I. Plan.



№ 2110, u. l. s. 1056



F. 240, N 1, i. 1123


Livländischer Stadt-Hypotheken-Verein.

Plan, Beschreibung und Taxation

in der Stadt *Arensburg* im Stadtheil, Quart. *der Tuer* sub Hyp.-№ *an der*
Licent — Strasse belegenen Immobils, gehörig *dessen Glauert* *Steffens*

I. Plan.

Licent-Strasse



I. Plan.

