



Alles on jäetud vaid siia väike
osa katuseplekki ca 1m ulatuses, mis vaja üle kontrollida


Täna on võetud lisaseinast ülevalt 3 paekivi rida ära ning vihmalekki
tekitatud tagumise maja seina auke, mis on hakanud vihma läbi laskma
ning kahjustanud tagumise maja alumise korruse siseviimistlust



3 ülemist paekivi rida ca 0,5 m pikkust ala on juba ära lõhutud,
lõhutud osas on tekkinud erinevaid auke kus vesi sisse pääseb



Tagumine sein osa , mis paistab tänava poolt
on jäetud lõhkumata, ja plekk ka peale ca 2m



Keskelt on näha värske lõhkumine,
kus sideaine (mördi) osa pole veel määratud

Vaja mörtida auke kinni 6,5 m X 0,5m ulatuses- ca 3,5 m² ulatuses auke
üleval sinises osas, lisada ajutiselt peale vihmakaitse (tõrvapapp, plekk või muu sobilik mis takistaks
vee sisse voolamist sisse tuppa