


Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi renoveerimistööd

Tööülesanded

- Kõikidesse korteritesse uued külma vee toru otsad ja WC torud sisse nii, et torud ei jookse enam läbi esimese korruse korterite. Võimalik vedada lagede alt ja mööda seinu torusid tuleohutusnõudeid silmas pidades.
- Esimese korruse peatrassi vahetus (160 toru), I ja II vahekaev maja ees korda.
- Maja veetorustik jaotatud tsoonideks, tsoonide kaupa võimalik keldrist sulgeda.
- II korruse ühiswc torude vedamine nii, et ei jookseks läbi I korruse korteri (ühiswc säilib, kuna kõigil pole võimekust rajada korterisse kohe WC).

I korrus




Kui on kõrvuti uus ja vana, siis on korteri enda torud uued, aga läbi korteri teisele korrusele minevad torud vanad. Kõik teise korruse torud jooksevad läbi esimese korruse korterite (nii vesi kui kanalisatsioon), selle tõttu topelt märgid, ehk siis nii korterisse sisse kui ka edasi minevad torud märgitud.

- ★ Kogu maja vesi sisse, uus
- ★ Võimalikud vee toomise kohad
- ↑ Malm peatrass
- U Vesi uus
- V Vesi vana
- U Dušš/valamu uus
- V Dušš/valamu vana
- U WC uus
- V WC vana


Tellija:

Korteriüli

II korrus



Teisel korrusel ainult 1 WC (krt 10)- ühendatud ühiswc torusse. Vaja luua valmidus kõikidele korteritele.



→ Uus plast WC toru

- U Vesi uus
- V Vesi vana
- U Dušš/valamu uus
- V Dušš/valamu vana
- U WC uus
- V WC vana

Üldist

- Mitmetes esimese korruse korterites jäävad ka peale töid vanad torud nii öelda seina taha, sest nende välja lõhkumine eeldaks liiga suuri lammutustöid. Vanad torud jäävad seina taha alles korterites 1,2 ja osaliselt korteris 3 (veetoru). Vanad torud lähevad väljalõhkumisele korterites 5, 4 ja ilmselt II korruse kanalisatsioonitoru korteris 3. Mittepädeva pilgu järgi peaks olema võimalik teise korruse korteritesse viia torud koridorist läbi vahelae, kõik ühenduskohad koridoripoolsete seinte ääres, torud pinnapealsed/juurde pääsetavad korterite sees.
- II korruse ühiswc jääb püsima, aga torud ei tohiks enam joosta läbi korteri nr 5.
- Kõige kriitilisem on korter nr 9, kus omanik ei soovi wc toru korterisse ja torud on kõik plaaditud duššinurga all, mis on ehitatud kurat teab kuidas ja kindlasti mitte veekindlana (vaata fotot järgmisel slaidil). Seal peab ilmelt ühistu jõuga vanad torud välja lõhkuma ja ühistu rahade eest uue pesemisvõimaluse tekitama- muidu ei saa seal midagi tehtud.