




















Foto 15. Katuseplekis esinevaid auke on parandatud teibiga.








Foto 19. Katusepleki ülekatte on ühe trepetsi jagu.











Foto 27. Katuseakende ümber esineb ebatihedusi, lahtist katuseplekki, avatud kruviauke, katkiseid tihendeid.