

Lisa 1 Fotod



Foto 1. Likvideeritav omaalgatuslik varjualune krundi loodenurgas. Vaade idast RYL 1111:T2 III



Foto 2. Likvideeritav omaalgatuslik varjualune krundi loodenurgas. Vaade lõunast, RYL 1111:T2 III



Foto 3. Olemasolev hoovi katend. Säilitamine ja likvideerimine vastavalt joonisele MA-6-01: Fotol olev parkimisviis põhjendab, miks on vaja laduda tee ja haljasala vahele paekivi serv



Foto 4 Paekivist serva näide. Kõrgem, 200 mm serv 2-rida müürikive ja madalam 100 mm serv 1-rida müürikive. Foto ja teostus Õismäe Haljastus AS



Foto 5. Olemasolev välikaminaga puhkenurk, paekivist kamin säilitada



Foto 6. Olemasolev kivilillutis puhkenurgas, Säilitada puitlaudise all



Foto 7. Vaade prügikastidele põhjast. Fotol näha ülesvõetav AB katend ja kõrguste vahed



Foto 8. Vaade prügikastidele läänest. Esiplaanil vasakul olemasoleva liivakasti serv. Väljaulatuvale lauale toetub avatud liivakasti kaas ja sellel saab istuda. Liivakasti ümber on kavandatud betoonkivist sillutis