

### FOTOD KOOS KOMMENTAARIDEGA



1

Foto 1. Puitkonstruktsioonis korterelamu, Tartus üldvaade.



2



3



4



5



6



7

Fotod 2-7. Korterelamu Tartus keldrikorrusel on lammutatud laekandjad, mis on asendatud FIBO´st ja puidust postidega, mis on toetatud pehmele keldri põrandale ja seetõttu viltu ning ümber kukkunud ega ole püsiv alus keldrilae kandmiseks.

reg.kood

MTR :

Töö nr EE-16-05-2025

Fail 3, Fotod koos kommentaaridega

*Ehitise audit: Korterelamu  
Koostaja ja vastutav spetsialist:  
Allkirjastatud digitaalselt*

*. Tartu linn, Tartu maakond  
. ehitusinsener, tase 8,*