

AS Tallinna Vesi

Tel. 62 62 200, tvesi@tvesi.ee

Kuupäev: 19.09.23

AS Tallinna Vesi esindaja:

..... /nimi/

Avastasin objektil:

..... / aadress/

Järgnevad puudused:

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ puudub veearvesti konsool | ☐ torud ja/või veearvesti konsool on väändes/paindes | ☐ puudub sulgeelement enne veearvestit |
| ☐ torud ei ole jäigalt kinnitatud | ☐ rikutud või amortiseerunud veearvesti konsool | ☐ puudub sulgeelement peale veearvestit |
| ☐ kinnitamata veearvesti konsool | ☐ torud on amortiseerunud | ☐ puudub ligipääs veemõõdusõlmele |
| ☐ puudub tühjenduskraan | ☐ puudub nõuetekohane plommimisvõimalus | ☐ veekulule mittevastav veearvesti |
| ☐ sulgeelemendid ei sulgu | ☒ veevõttu võimaldav ühendus enne veearvestit | ☐ tuletõrjesiiber on avatud |
| ☐ plomm on eemaldatud | ☐ avatavad liitmikud enne veearvestit | |

Nõuded: Samaldada avatavad liitmikud enne veemõõtmist

Mittevastavuse likvideerimise tähtaeg: ☐ kolm kuud ☒ kuus kuud ☐ 1 aasta

AS Tallinna Vesi esindaja:

/tel/

Omanik või tema esindaja: .

/ees- ja perekonnanimi/

/allkiri/

/tel/